



**SLOVENSKÁ  
INŠPEKCIA  
ŽIVOTNÉHO  
PROSTREDIA**

**Inšpektorát životného prostredia  
Bratislava**

XXXXX XXXXX  
Schurmannova7  
XXXXX XXXXX

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**

**Vybavuje**

**Bratislav**

8202-35422/36,2018 Šim Alena Šimková

**a  
17 10 2018**

Vec

Oznámenie o sprístupnení informácie

Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP“) - ústredie prijala dňa 08.10.2018 Vašu žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Nakoľko SIŽP - ústredie nemá požadované informácie, postúpilo Vašu žiadosť v celom rozsahu v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií na vybavenie príslušnej povinnej osoby, SIŽP — Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Vo Vašej žiadosti žiadate:

*Doklady z kontroly skládky Cunín v samospráve Gbely, vrátane protokolu a príloh:*

1. *Doklady z nasledovnej kontroly firmy VPP Holič, ktorá sa spomína v nasledovnom spore s environmentálnym fondom: <https://finstat.sk/sudne-rozhodnutia/139-37ek-24-2017?index=1>*
2. *Všetky ostatné doklady z kontrol firmy VPP*

*Holič Vaša žiadosť bola zaevidovaná pod CEŽ*

V súlade s Vašou žiadosťou ste informácie žiadali zaslať v elektronickej podobe na emailovú adresu: [heno@mail.chcemvediet.sk](mailto:heno@mail.chcemvediet.sk).

sprístupnení informácie. Stanovisko SIŽP k problematike skládky “Cunín - TKO” je uvedené aj na internetovej stránke SIŽP: <https://www.sizp.sk/novinky/stanovisko-sizp-k-problematike-skladkv-cunin-tko>

S pozdravom

SLOVENSKA INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO  
PHOSTREDIA INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO  
PROSTREDIA BRATISLAVA JESÉNOVAAR/  
J, BRATIJtW\*/  
-----IftgWe  
iffiPróbáozl ia  
riaditeľ



Príloha:

Kópia rozhodnutia opatrenia na nápravu, č. 3136-17257/37/2018/Faš zo dňa 05. 06. 2018

Kópia rozhodnutia o pokute, č. 4492100218/2984-17254/37/2018/Faš zo dňa 05. 06. 2018

Kópia správy o environmentálnej kontrole č. 20/2017/Faš/P



**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 3136-17257/3 7/2018/Faš

Bratislava 05.06.2018



loihoanili\* >.010

právoplatnosť

05.06.2018

Podpis:



## ROZHODNÚTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) nariaďuje vykonať:

prevádzkovateľovi: ROTAVELE s.r.o., Karpatské námestie 10A,  
831 06 Bratislava

IČO: 36227200

v prevádzke: Cunfn - skládka TKO  
VS: 370490104

### opatrenia na nápravu

podľa § 35 ods. (2) písm. a) zákona o IPKZ:

1. Zabezpečiť pravidelný odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu Čistiareň odpadových vôd.
2. Predložiť skúšky tesnosti akumuláčnej nádrže do 1 mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.



3. Navrhnuť opatrenia na zníženie kontaminácie pôdy a podzemných vôd s časovým harmonogramom plnenia opatrení do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Predložiť monitoring za 1. kvartál roku 2018 do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Predložiť fotodokumentáciu, zameranie stavby, sadanie, topografiu a stavebný denník (s jednotlivými vrstvami uzatvorenia skládky) do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Zabezpečiť aby popri plote zvnútra ostal čistý pás široký 500 mm podľa projektovej dokumentácie do jedného mesiaca od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy, vykonala dňa 06.09.2017 kontrolu prevádzky „Cunín - skládka TKO“ (ďalej len „prevádzka“), prevádzkovateľa ROTAVELE s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava (pôvodný názov spoločnosti bol VPP Holíč, spol. s r.o.). K zmene názvu prevádzkovateľa, adresy sídla prevádzkovateľa a konateľa došlo podľa obchodného registra SR od 1.6.2018.

Predmetom kontroly boli vybrané podmienky integrovaného povolenia č. 5693-32575/37/2007/Koč/370490104 z 8.10.2007 v znení neskorších zmien a vybrané podmienky stavebného povolenia vydaného zmenou integrovaného povolenia č. 2, rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zá/370490104/Z2 zo 07.03.2013, právoplatným 27.03.2013, ktoré sa týkajú uzavretia a rekultivácie skládky stavby „Riadená skládka TKO Holíč“. Kontrolované obdobie bolo od 22.12.2016 do 06.09.2017.

Kontrolou príslušnej dokumentácie a obhliadkou prevádzky inšpekcia dospela k záveru, že prevádzkovateľ nedodrжал podmienky integrovaného povolenia č. 5693-32575/37/2007/Koč/370490104 z 8.10.2007 v znení neskorších zmien a vybrané podmienky stavebného povolenia vydaného zmenou integrovaného povolenia č. 2, rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zá/370490104/Z2 zo 07.03.2013, konkrétne:

Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 42. *Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz nadmerného množstva priesakovej kvapaliny, horu nebude môcť recirkulovať na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.*

Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.5. *Počas prevádzkovania skládky aj po jej uzatvorení prevádzkovateľ musí vykonávať pravidelné čistenie a údržbu obvodového záchytného kanála a záchytnej priekopy, aby bolo zabezpečené odvedenie vôd z povrchového odtoku z okolia skládky.*





Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárii, bod 4.6. *Prevádzkovateľ musí zabezpečiť funkčnosť drenážneho systému a obvodového rigolu a taktiež pravidelná údržba a prietočnosť odvádzacieho rigola a krytého kanálu.*

Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.10. *Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.*

Podmienka v kapitole U. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.8. *Prevádzkovateľ musí bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.*

Podmienka 2. 3. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím 2. 9602-6525/37/2013/ZáI/370490104/Z2

*Stavba skládky bude umiestnená podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. ObÚŽP-497/92-Ma zo dňa 23.03.1992 a ObÚŽP-598/92-Ma zo dňa 29.05.1992.*

Podmienka 2. 18.13. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím 2. 9602-6525/37/2013/ZáI/370490104/Z2

*Hodnoty znečistenia v daných ukazovateľoch v priesakových vodách nesmú prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke pre skládky odpadov č. 9.4. prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd*

Prevádzkovateľ čiastočne dodržal podmienky integrovaného povolenia č. 5693- 32575/37/2007/Koč/370490104 z 8.10.2007 v znení neskorších zmien a vybrané podmienky stavebného povolenia vydaného zmenou integrovaného povolenia 6. 2, rozhodnutím č. 9602- 6525/37/2013/ZáI/370490104/Z2 zo 07.03.2013, konkrétne:

Podmienka v kapitole n. Podmienky povolenia, A. Podmienky. prevádzkovania, 5.

Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.11. *Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:*

- *výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovom skládky odpadov*
- *zosuv alebo zrútenie svahu skládky odpadov, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov*
- *požiar na skládke odpadov*

Podmienka 2. 4. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím 2. 9602-6525/37/2013/ZáI/370490104/Z2

*Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchyliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo*



*právne vzťahy. Stavebník predloží inšpekcii P D skutočného vyhotovenia stavby najneskôr ku kolaudácii stavby.*

Podmienka í. 9. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zál/3704901D4/Z2

*Stavebník je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.*

Podmienka £. 15. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím é. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

*Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, vyhotoviť fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.*

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia č. 5693 32575/37/2007/Koč/370490104 z 8.10.2007 v znení neskorších zmien a vybrané podmienky stavebného povolenia vydaného zmenou integrovaného povolenia S. 2, rozhodnutím é, 9602-6525/37/2013/Zát/370490104/Z2 zo 07.03.2013.

Bolo zistené že:

- Prevádzkovateľ neinformoval SIŽP o zvýšených hodnotách nebezpečnej látky zistených pri monitorovaní podzemných vôd.
- Prevádzkovateľ neprijal a nezrealizoval opatrenia na zamedzenie negatívneho vplyvu zisteného pri monitoringu podzemných vôd.
- Prevádzkovateľ nevykonáva pravidelné Čistenie a údržbu obvodového záchytného kanála a záchytnej priekopy.
- Prevádzkovateľ nemá zabezpečený odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
- Prevádzkovateľ neposkytol SIŽP fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.
- Prevádzkovateľ realizuje stavbu „Riadená skládka TK.0 Holíč“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky“ v rozpore so stavebným povolením.

Týmto konaním došlo k porušeniu § 26 ods. (1) písm. a) a b) zákona oIPKZ a naplnila sa skutková podstata správneho deliktu podľa § 37 ods. (1) písm. h), m) a r) zákona o 1PKZ.

Zistené skutočnosti z vykonanej kontroly inšpekcia uviedla v správe z environmentálnej kontroly Č. 20/2017/Faš/P zo dňa 26.10.2017. ktorú dňa 7.11.2017 doručila prevádzkovateľovi spotu s výzvou na prerokovanie výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly listom č. 7759-33524/37/2017/FaS zo dňa 26.10.2017. Vyjadrenie od prevádzkovateľa ku kontrole bolo doručené dňa 16.11.2017, čo je po Inšpekciiu stanovenom termíne, Lj. na vyjadrenia predložené po určenej lehote sa neprihliada. Vyjadrenie bolo potrebné zaslať do 5 dní od doručenia správy t.j. do 12.11.2017 v elektronickej podobe a originál predložiť priamo na prerokovaní. Prevádzkovateľ sa nedostavil na prerokovanie výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly ktorú Inšpekcia určila na deň 15.11.2017.



Inšpekcia, v súlade s § 18 ods. (3) zákona o správnom konaní, upovedomila prevádzkovateľa o začatí správneho konania vo veci uloženia opatrenia na nápravu, listom č. 3136-4880/37/201 S/Fa5 zo dňa 09.02.2018, oboznámila ho s podkladmi rozhodnutia a zároveň ho v zmysle § 33 ods. (2) zákona o správnom konaní vyzvala k zaslaniu písomného vyjadrenia k podkladom rozhodnutia o uložení opatrenia na nápravu a k spôsobu ich zistenia v lehote do 15 dní odo dňa doručenia začatia správneho konania vo veci uloženia opatrenia na nápravu. Inšpekcia zaslala oznámenie o začatí správneho konania vo veci uloženia opatrení na nápravu 2 krát ale prevádzkovateľ ha ani raz neprevzal.

Vzhľadom na skutočnosť, že inšpekcia mala k dispozícii všetky podklady pre vydanie rozhodnutia o opatreniach na nápravu, nenariadila ústne pojednávanie a rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona S. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeseniouva 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Doručuje sa:

1. ROTAVELE s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava



# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17,831 01 BRATISLAVA

Číslo: 4492100218/2984-17254/37/2018/Faš

Bratislava 05.06.2018

Rozhodnutie nadobudlo

privopainosi o A o m:



Podpis:..

Rozhodnutie nadobudlo /\*

vykonala Bínott' d'nc M..kfa

Podpis .\*

### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia Životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zák. C. 525/2003 Z. z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. (1) písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), ukladá prevádzkovateľovi:

ROTAVELE s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 36 227 200

#### p o k u t u

podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ za správny delikt uvedený v § 37 ods. (1) písm. h), m) a r) zákona o IPKZ, t.j. za porušenie povinností ustanovených v § 26 ods. (1) písm. a) a b) zákona o IPKZ, v kontrolovanom období od 22.12.2016 do 06.09.2017 v prevádzke „Cunín - skládka TKO<sup>M</sup> vo výške

10 000,- € (slovom desať tisíc eur).

Pokutu je potrebné zaplatiť podľa § 47 ods. (2) zákona o správnom konaní do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Štátnej pokladnici s názvom „Environmentálny fond“:

Bankové spojenie; Štátna pokladnica (ŠP)

Číslo účtu: 7000214051/8180

IBAN: SK 09 8180 0000 0070 0021 4051

SWIFT: SPSRSKBA

Konštantný symbol: 1118





Variabilný symbol: 4492100218

Špecifický symbol: 36227200

Kontrolou príslušnej dokumentácie a obhliadkou prevádzky inšpekcia dospela k záveru, že prevádzkovateľ nedodrжал podmienky integrovaného povolenia S. 5693-32575/37/2007/Koč/370490I04 z 8.10.2007 v znení neskorších zmien a vybrané podmienky stavebného povolenia vydaného zmenou integrovaného povolenia C. 2, rozhodnutím 6. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2 zo 07.03.2013, konkrétne:

Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárii a zmiernenie následkov v prípade havárii, bod 4,2. *Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz nadmerného množstva prtesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť redrkulovať na vyhovujúcu Čistiareň odpadových vôd.*

Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárii a zmiernenie následkov v prípade havárii, bod 4.5. *Počas prevádzkovania skládky aj po jej uzatvorení prevádzkovateľ mtsi vykonávať pravidelné čistenie a údržbu obvodového záchytného kanála a záchytnej priekopy, aby bola zabezpečené odvedenie vôd z povrchového odtoku z okolia skládky.*

Podmienka v kapitole U. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárii a zmiernenie následkov v prípade havárii, bod 4.6. *Prevádzkovateľ musí zabezpečiť Júnkčnosť drenážneho systému a obvodového rigolu a taktiež pravidelná údržba a prietočnosť odvádzacieho rigolu a krytého kanálu.*

Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.10. *Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.*

Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.8. *Prevádzkovateľ musí bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.*

Podmienka i, 3. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Z&I/370490104/Z2 *Stavba skládky bude umiestnená podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. ObÚŽP-497/92-Ma zo dňa 23.03.1992 a ObÚŽP-598/92-Mazo dňa 29.05.1992.*

Podmienka č. 18.13. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2 *Hodnoty znečistenia v daných ukazovateľoch v priesakových vodách nesmú prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke pre skládky odpadov č. 9.4. prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.*



Prevádzkovateľ čiastočne dodržal podmienky integrovaného povolenia č. 5693- 32575/3 7/2007/ Koč/370490104 z B.10.2007 v znení neskorších zmien a vybrané podmienky stavebného povolenia vydaného zmenou integrovaného povolenia S. 2, rozhodnutím č. 9602- 6525/3 7/2013/Zál/370490104/Z2 zo 07.03.2013, konkrétne:

Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.11.

*Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:*

- *výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky odpadov*
- *20suv alebo zrútenie svahu skládky odpadov, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov*
- *požiar na skládke odpadov*

Podmienka 2. 4. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602- 6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

*Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchyliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutne a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. Stavebník predloží Inšpekcii PD skutočného vyhotovenia stavby najneskôr ku kolaudácii stavby.*

Podmienka 2. 9. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím 2. 9602- 6525/37/2013/ZÚ1/370490104/Z2

*Stavebník je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.*

Podmienka 2. 15. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím 2. 9602- 6525/37/2013/Zá1/370490104/Z2

*Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, vyhotoviť fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.*

čím došlo k porušeniu § 26 ods. (t) písm. a) a b) zákona oIPKZ a naplnila sa skutková podstata správneho deliktu podľa § 37 ods. (1) písm. h) m) a r) zákona o IPKZ.

## **O d ô v o d n e n i e**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy, vykonala dňa 06.09.2017 kontrolu prevádzky „Cunín - skládka TKO“ (ďalej len „prevádzka“), prevádzkovateľa ROTAVELE s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava (pôvodný názov spoločnosti bol VPP Holíč, spol. s r.o.). K zmene názvu prevádzkovateľa, adresy sídla prevádzkovateľa a konateľa došlo podľa obchodného registra SR od 1.6.2018.



Predmetom kontroly boli vybrané podmienky integrovaného povolenia C. 5693-32575/37/2Q07/Koč/370490104 z 8.10.2007 v znení neskorších zmien a vybrané podmienky stavebného povolenia vydaného zmenou integrovaného povolenia Č. 2, rozhodnutím C. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2 zo 07.03.2013, právoplatným 27.03.2013, ktoré sa týkajú uzavretia a rekultivácie skládky stavby „Riadená skládka TKO Holič“. Kontrolované obdobie bolo od 22.12.2016 do 06.09.2017.

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. správy o environmentálnej kontrole č. 20/2017/Faš/P.

Bolo zistené že:

- Prevádzkovateľ neinformoval SIŽP o zvýšených hodnotách nebezpečnej látky zistených pri monitorovaní podzemných vôd.
- Prevádzkovateľ neprijal a nezrealizoval opatrenia na zamedzenie negatívneho vplyvu zisteného pri monitoringu podzemných vôd.
- Prevádzkovateľ nevykonáva pravidelné Čistenie a údržbu obvodového záchytného kanála a záchytnej priekopy.
- Prevádzkovateľ nemá zabezpečený odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
- Prevádzkovateľ neposkytol SIŽP fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.
- Prevádzkovateľ realizuje stavbu „Riadená skládka TKO Holič“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky" v rozpore so stavebným povolením.

Zistené skutočnosti z vykonanej kontroly inšpekcia uviedla v správe z environmentálnej kontroly č. 20/2017/Faš/P zo dňa 26.10.2017, ktorú dňa 7.11.2017 doručila prevádzkovateľovi spolu s výzvou na prerokovanie výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly listom č. 7759-33524/37/2017/Faš zo dňa 26.10.2017. Vyjadrenie od prevádzkovateľa ku kontrole bolo doručené dňa 16.11.2017, Čo je po Inšpekciou stanovenom termíne, t.j. na vyjadrenia predložené po určenej lehote sa neprihliada. Vyjadrenie bolo potrebné zaslať do 5 dní od doručenia správy Lj. do 12.11.2017 v elektronickej podobe a originál predložiť priamo na prerokovaní. Prevádzkovateľ sa nedostavil na prerokovanie výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly ktorú Inšpekcia určila na deň 15.11.2017.

Inšpekcia, v súlade s § 18 ods. (3) zákona o správnom konaní, upovedomila prevádzkovateľa o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty, listom Č. 2984-4165/37/2018/Faš zo dňa 09.02.2018, oboznámila ho s podkladmi rozhodnutia a zároveň ho v zmysle § 33 ods. (2) zákona o správnom konaní vyzvala k zaslaniu písomného vyjadrenia k podkladom rozhodnutia o uložení pokuty a k spôsobu ich zistenia v lehote do 15 dní odo dňa doručenia začatia správneho konania vo veci uloženia pokuty. Inšpekcia zaslala oznámenie o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty 2 krát ale prevádzkovateľ ho ani raz neprevzal.

Vzhľadom na skutočnosť, že inšpekcia mala k dispozícii všetky podklady pre vydanie rozhodnutia o pokute, nenariadila ústne pojednávanie.

Pri stanovovaní výšky pokuty inšpekcia prihliadala na závažnosť porušenia povinností prevádzkovateľa, dobu trvania, porušovania povinností, ako aj snahu prevádzkovateľa



odstrániť zistená nedostatky, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej Sasti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona i. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát Životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dni odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania, Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť máže byť preskúmaná súdom.



Doručuje sa:

1. ROTAVELE s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava Po nadobudnutí

právoplatnosti:

1. Bratislava, 14. 11. 2014, 14:40, DČ, BOX 16 030 15 Bratislava, 015





# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava  
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly  
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7759-33522/37/2017/Faš

## SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

### č. 20/2017/FaŠ/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán - orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

#### A. Kontrola

Typ kontroly:

Podnet: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná Nie  
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu  
g 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta  
Odstúpené: Nie

#### B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor

Telefón: Mgr. Šimona Fašungová Číslo preukazu: 553 Ing.  
Elektronická adresa: Csaba Hegedus Číslo preukazu: 574 02 582 82  
416 [simona.fasungova@sizp.sk](mailto:simona.fasungova@sizp.sk)

#### C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: VPP Holíč, spol. s r.o.  
Adresa sídla: Svättojánska 1744/8,908 51 Holič 36 227 200  
IČO: 28.08.2017 Spôsob: Telefonicky Karol Čambal  
Kontrola oznámená: Funkcia: spoločník  
Zástupca: 0903 630 523 [vppaspol@mail.t-com.sk](mailto:vppaspol@mail.t-com.sk)  
Telefón:  
Elektronická adresa:

#### D. Prevádzka

Názov podľa IP:  
Adresa prevádzky:  
Variabilný symbol:  
Cunín - skládka TKO  
908 45 Kopčany  
370490104

Integrované povolenie;	5693-32575/37/2007/Koč/370490104
Vydané;	8.10.2007
Právoplatné;	30.10.2007
Projektovaná kapacita;	110379,3 m <sup>1.234</sup>

Kategória: 5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os Posledná

kontrola; Kontrolované	21.12.2016-30.1.2017
obdobie: Začatie	22.12.2016 - 6.9.2017
kontroly:	6.9.2017
Prvé miestne zisťovanie:	6.9.2017
Vypracovanie správy:	26.10.2017
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia;	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Áno
Meranie emisií:	Nie
Iné:	Nie

G. Zameranie kontroly - opis

Predmetom kontroly boli vybrané podmienky integrovaného povolenia a vybrané podmienky stavebného povolenia vydaného zmenou integrovaného povolenia č. 2, rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2 zo 07.03.2013, právoplatným 27.03.2013, ktoré sa tykajú uzavretia a rekultivácie sklárky stavby „Riadená skládka TKO Holič'1,

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania - OPÍŠ

SIŽP začala kontrolu v administratívnej budove prevádzkovateľa v Holiči, kde došlo k zhrnutiu, čo bude predmetom kontroly. Ďalej nastal presun na sklárku odpadov v Gbetoch. Na sklárke SIŽP skontrolovala stav akumuláčnej nádrže, obvodového záchytného kanála, monitorovacích vrtov a stav oplotenia, čím sa zistilo že skládka zasahuje do pozemkov iných vlastníkov.

I. Použité podklady

1. IP 5693-32575/37/2007/KOČ/370490104 zo dňa 08.10. 2007 v platnom znení (ďalej len integrované povolenie)
2. PD „Riadená skládka TKO Holič“ objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia sklárky z 6/2012 s rozpočtom, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie inšpekciou v elektronickej podobe
3. Fotokópia stavebného denníka za rok 2017
4. Záverečná správa z vyhodnotenia monitoringu za rok 2016, vypracovaná SENSOR, spol. s r.o. na základe objednávky VPP Holič, spoj. s r.o.

5. Polohopisné a výškopisné zameranie, zamerané Ing. Máriom Antálekom dňa 13.6.2017, autorizačne overené Ing. Vladimírom Nemcom
6. Skládka odpadov Cunin - monitorovanie podzemnej vody v okolí skládky a zhodnotenie kvality podzemnej vody za roky 2005-2017 vypracovaná AQUA-GEO, s.r.o. na základe objednávky SIŽP
7. Zhodnotenie možného znečistenia podzemných a povrchových vôd vplyvom činnosti v bývalej prevádzke skládky odpadov Cunin, vypracované NMC spol. s r.o. vypracovanej na základe objednávky Mesta Gbely
8. Laboratórne stanovenie priepustnosti zemín
9. Fotodokumentácia

#### J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
  4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.2.  
Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz nadmerného množstva priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zistený stav Nedodržaná

Opis            Áno

Prevádzkovateľ nemá zabezpečený odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd. Prevádzkovateľ SIŽP nepredložil zmluvu ani objednávku na odvoz priesakovej kvapaliny.

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.5.  
Počas prevádzkovania skládky aj po jej uzatvorení prevádzkovateľ musí vykonávať pravidelné čistenie a údržbu obvodového záchytného kanála a záchytnej priekopy, aby bolo zabezpečené odvedenie vôd z povrchového odtoku z okolia skládky.

Zistený stav Nedodržaná

Opis            Áno

Prevádzkovateľ nevykonáva pravidelné čistenie a údržbu obvodového záchytného kanála a záchytnej priekopy, Čo je zrejmé z fotodokumentácie. Tieto objekty boli počas kontroly zasypané.

2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
  3. Prevencia, riešenie havárií a zmiernenie následkov v prípade havárií, bod 4.6.  
Prevádzkovateľ musí zabezpečiť funkčnosť drenážneho systému a obvodového rigolu a taktiež pravidelná údržba a prietočnosť odvádzacieho rigolu a krytého kanálu.

Zistený stav Nedodržaná

Opis            Nie

4. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,
  5. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.1.4. Topografia skládky odpadov:

- jeden krát ročne vyhotoviť štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu.
- jeden krát ročne vyhodnotiť sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Zistený stav Dodržaná Opis

Áno

Prevádzkovateľ zasiela na SIŽP jeden krát ročne polohopisné avýškopisné zameranie skládkového materiálu.

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5.

Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.2.

Počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení je prevádzkovateľ povinný vykonávať monitoring podzemných vôd a prísakových kvapalín akreditovanou organizáciou, v zmysle platných právnych predpisov.

Zistený stav Dodržaná Opis                      Ano

Prevádzkovateľ vykonáva monitoring podzemných vôd a prísakových kvapalín akreditovanou organizáciou.

2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5.

Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.11. Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov;

- výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky odpadov
- zosuv alebo zrútenie svahu skládky odpadov, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov
- požiar na skládke odpadov

Zistený stav Čiastočne dodržaná Opis      Áno

Prevádzkovateľ zaslal SIŽP Záverečnú správu z vyhodnotenia monitoringu za rok 2016, ale písomne neoznámil zvýšené hodnoty nebezpečnej látky zistených pri monitorovaní podzemných vôd. Monitoringom kvality podzemných vôd SIŽP zistila vysoké hodnoty vodivosti, CHSKcr, Cl<sup>-</sup>, TOC, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, a NO<sub>3</sub><sup>-</sup>.

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5.

Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.10. Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Zistený stav Nedodržaná Opis                      Nie

2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5.

Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, bod 5.8.

Prevádzkovateľ musí bezodkladne odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

Zistený stav Nedodržaná Opis                      Áno  
Prevádzkovateľ neodstránil negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov.

3. Podmienka č. 3.                      stavebného povolenia vydaného rozhodnutím é. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

Stavba skládky bude umiestnená podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. ObÚŽP-497/92-Ma zo dňa 23.03.1992 a ObÚŽP-598/92-Ma zo dňa 29.05.1992.

Zistený stav Nedodržaná Opis                      Áno  
Na základe miestneho zisťovania a polohopisného a výškopisného zamerania, vypracovaného Ing. Máriom Antálekom dňa 13.6.2017, sa potvrdilo, že skládka zasahuje do pozemkov iných vlastníkov, čo je v rozpore so stavebným povolením.

4. Podmienka č. 4.                      stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. Stavebník predloží inšpekcii PD skutočného vyhotovenia stavby najneskôr ku kolaudácii stavby.

Zistený stav Čiastočne dodržaná Opis Nie

5. Podmienka č. 9. stavebného povolenia                      vydaného rozhodnutím                      č. 9602-6525/37/2013/ZÓ1/370490104/Z2

Stavebník je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.

Zistený stav Čiastočne dodržaná  
Opis                      Áno  
Stavebný denník sa počas kontroly nenachádzal na stavbe.

6. Podmienka č. 15. stavebného povolenia                      vydaného rozhodnutím                      č. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, vyhotoviť fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.

Zistený stav Čiastočne dodržaná  
Opis                      Áno

Prevádzkovateľ neposkytol SIŽP fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.

7. Podmienka č. 18.5. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

Pri realizácii stavby - Uzavretie a rekultivácia skládky musí byť dodržaný postup prác technického a technologického riešenia stavby, ide hlavne o uloženie tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev, skládkovacích priestorov, dodržanie tvaru a výšky uzatváraného skládkového telesa, stabilizácia proti erozívnej činnosti a pod. ako je uvedené v predloženom projekte vypracovanom fi. VHS-SK.-PROJEKT s.r.o., Kysucká 3, Žilina, 06/2012.

Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť Opis

Áno

Prevádzkovateľ zaslal na SIŽP dňa 31.10.2017 laboratórne stanovenie priepustnosti zemín, pre SO-13 Tesnenie skládky, prevádzky „Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holíč-Bresty“, prevádzkovateľa VPP servis, s.r.o. Prevádzkovateľ neposkytol SIŽP fotodokumentáciu uloženia tesniacich, ochranných a drenážnych vrstiev a preto nie je možné túto podmienku vyhodnotiť.

8. Podmienka č. 18.12. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

Meranie vplyvu skládky na podzemné vody (analýza podzemných vôd) bude vykonávaná v stanovených termínoch v určených ukazovateľoch. Odber vzoriek podzemných vôd na analýzu musí byť vykonaný min. z troch monitorovacích vrto.

Zistený stav Dodržaná

Opis Áno

Odber vzoriek podzemných vôd je vykonávaný z 3 monitorovacích vrto: K-12 (referenčný), K-1 1 a K-13 (indikačné).

9. Podmienka č. 18.13. stavebného povolenia vydaného rozhodnutím č. 9602-6525/37/2013/Zál/370490104/Z2

Hodnoty znečistenia v daných ukazovateľoch v priesakových vodách nesmú prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke pre skládky odpadov č. 9.4. prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Zistený stav Nedodržaná

Opis Áno

Na základe monitoringu vykonaného spoločnosťou AQUA-GEO, s.r.o., dňa 6.9.2017 bolo zistené prekročenie hodnôt v priesakových vodách uvedených v tabuľke pre skládky odpadov č. 9.4. prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd pre parameter CHSKcr. Správa z monitoringu vypracovaná spoločnosťou SENSOR, spol. s r.o. toto prekročenie potvrdzuje.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. 5.1.4.
2. 5.2.
3. 18.12.

Nedodržané

1. 4.2.
2. 4.5.
3. 4.6.
4. 5.10.
5. 5.8.
6. 3.
7. 18.13.

Čiastočne dodržané

1. 5.11.
2. 4.
4. 9.
5. 15.

Nie je možné vyhodnotiť

1. 18.5.

M. Záver - celkové zhodnotenie

S1ŽP vykonala kontrolu pri ktorej zistila určité nedostatky ktoré sú v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia.

SIŽP dala vypracovať Správu z monitoringu spoločnosťou AQUA-GEO, s.r.o. v rozsahu parametrov: pH, vodivosť, CHSKo, Cl<sup>-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, F, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, NEL-IČ, B a TOC. Odber sa robil z monitorovacích vrtov K-12 (referenčný), K-II, K-13 (indikačné) a priesakovej kvapaliny.

V správe z monitoringu bola zhodnotená kvalita podzemných vôd za roky 2005-2017. Po odbere a analýze vzoriek a následnom zhodnotení výsledkov bolo zistené, že vzorky podzemnej vody z monitorovacích vrtov poukazujú na vysoký obsah rozpustených zložiek (vysoká vodivosť), vysoký obsah síranov a mierne zvýšený obsah celkových organických látok (zvýšené hodnoty TOC vo vrte K-12 a K.-13). Podzemná voda v okolí skládky je vo všetkých vrtoch priamo ovplyvnená uloženým materiálom na skládke. Dokumentujú to vysoké obsahy makrozložiek z podzemnej vode (Cl<sup>-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, NO<sub>3</sub><sup>-</sup>) vodivosti a CHSKcr. Hodnoty väčšiny ukazovateľov zistené v septembrovom cykle roku 2017 sú konzistentné s výsledkami predchádzajúcich monitorovacích cyklov. Pri priamom porovnaní výsledkov zo septembra 2017 s výsledkami zo septembra minulého roku sa zistilo, že sú porovnateľné. V závere monitorovacej správy vypracovanej NMC spol. s r.o., na základe objednávky Mesta Gbely sa za znečisťujúce látky v podzemnej vode dlhodobo považuje TOC, Cl<sup>-</sup> a vodivosť, ako dôsledok ľudskej činnosti v bývalej prevádzke skládky odpadov. Znečisťujúce látky sa šíria spoločne v jednom kontaminačnom mraku v smere prúdenia podzemnej vody smerom na SZ od skládky odpadov. Monitoringom v roku 2016 vykonanú SENSOR, spol. s r.o., bolo zistené, že obsahy hlavných indikačných migrantov sú vo vrtoch takmer rovnaké ako v predchádzajúcom období. Podzemné vody majú pomerne vysoký obsah chloridov, síranov,

aTOC. Zistené informácie poukazujú na to, že kontaminácia je už staršieho pôvodu. Všetky 3 správy z monitoringu potvrdzujú vysoké hodnoty vodivosti, CHSKcr, Cl<sup>-</sup>, TOC, SQ» a NOj.

Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

Bolo zistené že:

- Prevádzkovateľ neinformoval SIŽP o zvýšených hodnotách nebezpečnej látky zistených pri monitorovaní podzemných vôd.
- Prevádzkovateľ neprijal a nezrealizoval opatrenia na zamedzenie negatívneho vplyvu zisteného pri monitoringu podzemných vôd.
- Prevádzkovateľ nevykonáva pravidelné čistenie a údržbu obvodového záchytného kanála a záchytnej priekopy.
- Prevádzkovateľ nemá zabezpečený odvoz pre nadmerné množstvo priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
- Prevádzkovateľ neposkytol SIŽP fotodokumentáciu jednotlivých podzemných konštrukčných častí skládky pred zakrytím.
- Prevádzkovateľ realizuje stavbu „Riadená skládka TKO Holíč<sup>4</sup> objekt SO-20 Uzavretie a rekultivácia skládky“ v rozpore so stavebným povolením.

Prevádzkovateľ je povinný

Uvedenými zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení.

SIŽP podľa § 35 ods. 2:

- písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu v rozsahu vypracovania návrhu opatrení a časového harmonogramu na odstránenie negatívneho stavu zisteného pri monitoringu podzemných vôd a priesakovej kvapaliny, vykonania odstránenia negatívneho stavu a vykonania skúšky tesnosti akumuláčnej nádrže.
- písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

N. Podpisy  
Za SIŽP:

Mgr. Šimona Fašungová Číslo preukazu: 553

Ing. Csaba Hegedus

Číslo preukazu: 574



# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava  
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly  
Jeséniova 17,831 01 Bratislava

Číslo: 7759-35784/37/2017/Faš

## ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

### č. 20/2017/Faš/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „S1ŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán - orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

#### A. Kontrola

Typ kontroly:

Podnet: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná Nie  
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu  
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta  
Odstúpené: Nie

#### B. Organ Štátneho dozoru

Inšpektor:

Mgr. Šimona Fašungová Číslo preukazu: 553 Ing.  
Telefón: Csaba Hegedus Číslo preukazu: 574 02 582 82  
Elektronická adresa: 416 [simona.fasungova@sizp.sk](mailto:simona.fasungova@sizp.sk)

#### C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:

Adresa sídla:

IČO:

Kontrola oznámená:

Zástupca:

Telefón:

Elektronická adresa:

VPP Holíč, spol. s r.o.

Svätojánska 1744/8,908 51 Holíč

36 227 200

28.08.2017

Spôsob: Telefonicky

Karol Čambal

Funkcia: spoločník

0903 630 523

[vppaspol@m ail.t-com.sk](mailto:vppaspol@m ail.t-com.sk)

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Adresa Cunín - skládka TKO  
prevádzky: Variabilný 908 45 Kopčany  
symbol: Integrované 370490104  
povolenie: Vydané: 5693-32575/37/2007/Koč/370490104  
Právoplatné: 8.10.2007  
Projektovaná kapacita: 30.10.2007  
110 379,3 m<sup>3</sup>

Kategória:

5.4. Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 22.12.2016 - 6.9.2017  
Začatie kontroly: 6.9.2017  
Prvé miestne zisťovanie: 6.9.2017  
Vypracovanie správy; 26.10.2017  
Doručenie správy: 7.11.2017  
Vypracovanie dodatku:  
Doručenie dodatku: Vypr.  
neopodstatnenosti: Dor.  
neopodstatnenosti:  
Prerokovanie správy: 15.11.2017

F. Prílohy zápisnice Nie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Dodržané

1. 5.1.4.
2. 5.2.
3. 18.12.

Nedodržané

1. 4.2.
2. 4.5.
3. 4.6.
4. 5.10.
5. 5.8.
6. 3.
7. 18.13.

Čiastočne dodržané

1. 5.11.
2. 4.
5. 9.

**Zápisnica o prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly č. 20 2017 FaŠ P**

6. 15.

Nie je možné vyhodnotiť 1.

18.5.

F. Záver

Prevádzkovateľ sa nedostavil na prerokovanie výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly č. 20/2017/Faš/P (ďalej len „kontrola“) dňa 15.11.2017. Prevádzkovateľ bol upovedomený zaslaním správy o environmentálnej kontrole a výzvy na prerokovanie výsledkov vykonanej kontroly listom č. 7759-33524/37/2017/Faš zo dňa 26.10.2017, ktorý prevzal dňa 7.11.2017. Vyjadrenie od prevádzkovateľa ku kontrole bolo doručené dňa 16.11. 2017, čo je po inšpekciou stanovenom termíne, t. j. na vyjadrenia predložené po určenej lehote sa neprihliada. Vyjadrenie bolo potrebné zaslať do 5 dní od doručenia správy t.j. do

12.11.2017 v elektronickej podobe na elektronicnú adresu [simona.fasungova@sizp.sk](mailto:simona.fasungova@sizp.sk) a originál vyjadrenia predložiť priamo na prerokovaní. Podľa § 16 ods. 1 zákona o kontrole Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu 650 eur za nedostavenie sa na prerokovanie výsledkov vykonanej kontroly.

F. Podpisy  
Za SÍŽP:

Mgr. Šimona Fašungová Číslo preukazu: 553

Ing. Csaba Hegedus Číslo preukazu: 574

