

Značka autobusu	počet	typ	palivo	klimatizácia celovozydlová	Poznámka
Karosa B 961.1970	6	klb	nafta	nie	
Solaris Urbino 12	1	štandard	nafta	nie	
Renault PS09D1 City bus 12	2	štandard	nafta	nie	
IRISBUS PU09D1 City bus 18	3	klb	nafta	nie	
IRISBUS PU 09D1 Citelis 18	3	klb	nafta	nie	
IRISBUS PS09D1 Citelis 12	2	štandard	nafta	nie	
Irisbus Citelis PS/PS09D1 12 E4	8	štandard	nafta	nie	
Irisbus PU09D1 Citelis 18 E4	1	klb	nafta	nie	
Rošero First E4	4	midibus	nafta	nie	
SOR NB 18 City	3	klb	nafta	nie	1 iba pre vodiča
Solaris Urbino 12 E5	7	štandard	nafta	áno	
Rošero First E5	4	midibus	nafta	áno	
Solaris Urbino 12 E6	5	štandard	nafta	áno	
Solaris Urbino 18 E6	3	klb	nafta	áno	
SOR BN 10,5	9	low entry	nafta	nie	
Irisbus Crossway 12,8	2	štandard	nafta	áno	
suma	63				

3 počet klimatizovaných autobusov s celovozydlovovou klimatizáciou

21

4 autobusy dlhodobo nepremávajú s nefunkčnou klimatizáciou

každý rok v jari dochádza v autobusoch k výmene dehydrátorov a dopĺňaniu klimatizácie chladivom ako aj k celkovému servisu klimatizácie zmluvnou firmou.

Ak v priebehu roka dôjde k úniku chladiva z klimatizácie tak sa klimatizácia dopĺňa 5.7 chladivom.

6 filtre sa menia priebežne podľa potreby minimálne 1 x za 3 mesiace

klimatizácia sa vo väčšine autobusoch zapína hneď po naštartovaní autobusu.

9 Používanie klimatizácie si kontroluje dopravná prevádzka.